

# Sacos Primeiros Socorros



## Inclui:

Bomba de sucção	1
Ligadura de gaze, 8 cm	1
Lancete hemostático	1
Banda triangular TNT, 96x96x136 cm	1
Compressas de gaze esterilizadas, 18x40 cm	3
Gaze esterilizada, 5x7 cm	1
Compressas de gaze esterilizadas, 20x20 cm	2
Penso adesivo, 10x6 cm	1
Toalhetas anti-sépticas	2
Rolo de gesso adesivo	2
Pinça de remoção de lascas/picos, 11,5 cm	1

Inclui Manual de Primeiros Socorros.



## Produto / Modelo

Kit Primeiros Socorros SNK212 para Picadas de Cobras e Insectos

## Referência

KITSNK212

## Família

20

## Tamanhos

.

## Cores



## Descrição

Kit de Primeiros Socorros em bolsa.

## Aplicações

Para Primeiros Socorros em caso de mordidas de cobras e/ou picadas de insectos.

## Características Técnicas

### Manual de Instruções:

#### MORDIDA DE COBRA

- Não mova a pessoa ferida;
- Não faça nenhum corte ou sucção pela boca, para remover o veneno;
- Use o lancete hemostático apenas por períodos curtos, não mais que 10 minutos;
- Aplique a bomba de sucção nos dois orifícios e bombeie várias vezes para remover a maior quantidade de veneno;
- Lave com precisão a parte lesada com água e sabão e NÃO USE ÁLCOOL, pois o veneno poderá persistir;
- Se a mordida for sobre um membro, faça um grande curativo na parte lesada (para impedir o veneno de entrar no sistema linfático), desde a jujante da ferida e depois lentamente sobre a mesma;
- Aplique uma tala para que o membro não se mova até que o médico a retire;
- A injeção de soro anti-veneno deve ser feita apenas pelo médico;
- A pessoa ferida deve ser levada o mais rápido possível a um hospital ou centro de salvamento, especialmente se a mordida for feita na cabeça ou na garganta;

#### PICADAS DE INSECTOS

- As picadas de mosquitos, abelhas ou vespas, são mais dolorosas que perigosas, desde que não ocorra nenhuma complicação alérgica. Caso aconteça, entre em contato imediatamente com o hospital ou centro de salvamento mais próximo;
- Esta regra também se aplica a picadas na boca ou na garganta.

#### PICADAS CUTÂNEAS

- Aplique a bomba de sucção onde ocorreu a picada;
- Bombeie para sugar o veneno, sem tirar o ferrão, pois o veneno passará pelo canal da picada;
- Depois, tire o ferrão com uma pinça;
- Para aliviar a dor, aplique sobre a ferida uma gaze molhada de amônia diluída em água com gesso adesivo;
- Se a dor e o edema ainda persistirem no dia seguinte, consulte um médico.

## Normas

Conforme as normas CE.